

EMEF “Prezideu Amorim”

Bairro: Bonfim.

Diretor: Agnaldo Rocha de Souza.

a)As obras da unidade de ensino foram iniciadas, mas sem previsão para o término. (fotos de 1 a 3)

b)Salas de aula com muito barulho, devido à acústica,

Refeitório: Inexistente, improvisado no pátio.

Cozinha: Improvisada, encostada na rua e pequena. O depósito é um corredor.

Quadra de esportes: um pátio descoberta.

Banheiros: insuficiente, possui apenas três sanitários. Pouco para a quantidade de alunos.

Pátio: é descoberto e local de prática de esportes dos alunos.

Esta Unidade de Ensino está dependendo do processo de desapropriações para dar continuidade às obras de ampliação.

II) INFORMAÇÕES GERAIS

EMEF “Prezideu Amorim”

Bairro: Bonfim.

Diretor: Agnaldo Rocha de Souza.

IDEB: 4ªSÉRIE/5ºANO.

3.8	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	6.7	6.0
2005	2007	2009	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021

IDEB: 8ªSÉRIE/9ºANO.

3.0	2.9	3.8	3.0	3.1	3.4	3.8	4.2	4.4	4.7	5.0
2005	2007	2009	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021

Número de alunos: 484.

Número de alunos em tempo integral: 50.

Número de alunos na lista de espera: 63.

Uniforme escolar: inadequado e sem qualidade.

Imóvel: Prédio próprio da PMV.

Esta Unidade de Ensino está dependendo do processo de desapropriações

para dar continuidade às obras de ampliação.

SITUAÇÃO DAS OBRAS DA EMEF

Obras: Foram iniciadas, mas sem previsão para o término. *(fotos de 1 a 3)*

Desapropriações: Alguns terrenos estão em processo de desapropriação.

SITUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF

Salas de aula: barulho devido à acústica e muito calor.

Refeitório: Inexistente, improvisado no pátio.

Cozinha: Improvisada, encostada na rua e pequena. O depósito é um corredor.

Quadra de esportes: um pátio descoberto.

Laboratório de informática: boas condições.

Biblioteca: Qualidade ruim, inadequada. Um corredor.

Secretaria escolar: muito apertada.

Sala de professores: barulho devido pátio.

Banheiros: insuficiente, possui apenas três sanitários. Pouco para a quantidade de alunos.

Pátio: é descoberto e local de prática de esportes dos alunos.

FOTOS

Foto 1 - Obras de ampliação



Foto 2 - Obras de ampliação



Foto 3 - Obras de ampliação

